

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO
PONTO DE APOIO DLU SÃO PEDRO
3ª Medição

DEMSUR

2ª Etapa: Concretagem dos pilares do estacionamento, instalação da estrutura metálica do estacionamento, emboço do muro de divisa e montagem da estrutura para recebimento do brise metálico.

Foto 1: Pilares do estacionamento pronto para receber a cobertura metálica.



Foto 2: Cobertura metálica do estacionamento instalada.




DEMSUR

Foto 3: Montagem das ferragens dos pilares e bloco de fundação da estrutura que sustentará o brise metálico.




DEMSUR

Foto 4: Pilar concretado.



DEMSUR

Foto 5: Montagem das formas da laje de sustentação do brise de estrutura metálica.



DEMSUR

Foto 6 e 7: Montagem das ferragens e passagem dos eletrodutos para concretagem da estrutura de sustentação do brise de estrutura metálica.



DEMSUR

Foto 8: Estrutura concretada para sustentação de brise de estrutura metálica.



Foto 9: Estrutura concretada para sustentação de brise de estrutura metálica.



Foto 10: Pilar de apoio para o brise concretado e emboçado.



DEMSUR

Foto 11: Almojarifado emboçado e instalação de janelas de alumínio maxim-ar.



DEMSUR

Foto 11: Muro de divisa emboçado e impermeabilizado.



DEMSUR

Foto 11: Montagem da caixa de passagem.



Muriae, 27 de agosto de 2020.

DEMSUR

Marcos Vinícius Rodrigues Marum
Engº Civil - CREA 2018.103.195/D – RJ