

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO
PONTO DE APOIO DLU SÃO PEDRO
2ª Medição**

DEMSUR

2ª Etapa: Construção de muros de divisa, impermeabilização, concretagem vigas baldrame do estacionamento e outros.

Foto 1: Construção de muro de divisa, emboço e impermeabilização.



Foto 2: Construção de muro de divisa e emboço.



DEMSUR

Foto 3: Construção de mureta da fachada e emboço.



Foto 4: Emboço das alvenarias do Almojarifado.



Foto 5: Concretagem vigas baldrame do estacionamento.



DEMSUR

Foto 6: Concretagem vigas baldrame do estacionamento.



Foto 7: Emboço das alvenarias do Almoxarifado.



Foto 8: Construção muro de divisa do estacionamento.



Muriae, 27 de julho de 2020.

DEMSUR

Marcos Vinícius Rodrigues Marum
Engº Civil - CREA 2018.103.195/D – RJ