

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO
PONTO DE APOIO DLU SÃO PEDRO
1ª Medição**

DEMSUR

1ª Etapa: Locação, escavação e início de concretagem armada e alvenarias



Foto 1: Escavação de fundação tipo sapata.



Foto 2: Escavação de fundação tipo sapata.



Foto 3: Locação das sapatas de fundação.



Foto 4: Locação das sapatas de fundação.

DEMSUR



Foto 5: Concretagem das sapatas de fundação.



Foto 6: Concretagem das sapatas de fundação.



Foto 7: Montagem das caixarias das vigas baldrames.



Foto 8: Concretagem das vigas baldrames.

DEMSUR



Foto 9: Concretagem das vigas baldrames.



Foto 10: Concretagem das vigas baldrames.



Foto 11: Barracão de obras.



Foto 12: Execução da alvenaria almojarifado.

DEMSUR



Foto 13: Execução da alvenaria almojarifado.



Foto 14: Construção de muro

DEMSUR

Muriaé, 27 de junho de 2020.

Marcos Vinícius Rodrigues Marum
Engº Civil - CREA 2018.103.195/D – RJ