

# **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO  
PONTO DE APOIO DLU SÃO PEDRO  
6ª Medição**

# DEMSUR

**5ª Etapa: Revitalização da fachada, pintura e paisagismo.**

Foto 1: Instalação dos pergolados em estrutura metálica.



Foto 2: Instalação dos pergolados em estrutura metálica e instalação de brise.



Foto 3: Pintura da área de convivência.



Foto 4: Pintura e instalação de portão metálico no almoxarifado.



Foto 5: Pintura do almoxarifado e instalação dos letreiros em ACM.



Foto 6: Pintura da fachada, instalação de logo do Demsur e instalação dos letreiros em ACM.



Foto 7: Pintura da fachada e instalação de logo do Demsur.



Foto 8: Pintura da área de convivência e finalização do paisagismo.




Foto 9: Instalação dos Cobogós e retoque na pintura da estrutura metálica.



Foto 10: Cobogós instalados e pintura concluída na área de convivência.



Foto 11: Instalação do portão de entrada, revitalização da fachada concluída.



Foto 12: Revitalização da fachada do ponto de apoio DLU concluída.



Muriae, 20 de novembro de 2020.

Marcos Vinícius Rodrigues Marum

Engº Civil - CREA 2018.103.195/D – RJ