

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**ELABORAÇÃO DE PROJETOS,
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E
EXECUÇÃO DE OBRAS**

19ª Medição

DEMSUR

GEOTECH
GEOTECNIA AMBIENTAL
CONSULTORIA E PROJETOS

 **DEMSUR**

PRF-MRE-MGT-R24-F

Muriaé, 31 de outubro de 2022.

Ao

DEMSUR

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

CNPJ: 02.318.396/0001-45 Muriaé-MG

A/C Engº Rafael Castro – Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos

Ref.: Relatório de Monitoramento Geotécnico do Aterro Sanitário de Muriaé/MG.


Página | 5

Rua João da Cruz Melão 131, Jardim Leonor, São Paulo – SP CEP 05621-020
Fone/Fax: (11) 3742-0804 E-mail: geotech@geotech.srv.br

Imagem 01: Relatório de monitoramento relativo ao mês de setembro de 2022.

Tendo em vista que o tamanho do arquivo supera o limite de upload na plataforma do Tribunal de Contas, foi enviado somente a capa do documento do relatório de monitoramento.

Muriaé-MG, 19 de dezembro de 2022.



Rafael Castro Silveira

Engº Civil – CREA RJ 2020106749/D

DEMSUR