


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª Medição

Objeto: Execução de reforma e adequações na ETE Principal – Reatores 01 e 02.









DEMSUR



DEMSUR



DEMSUR



Muriaé-MG, 17 de fevereiro de 2023.

Daniela Murucci Monteiro
Engenheira Civil – CREA MG 147585/D-MG

DEMSUR