




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª Medição

Objeto: Execução de reforma e adequações na ETE Principal – Reatores 01 e 02.













Muriaé-MG, 05 de dezembro de 2022.

Daniela Murucci Monteiro

Engenheira Civil – CREA MG 147585/D-MG

DEMSUR