

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Execução das obras de terraplenagem, drenagem pluvial e drenagem interna do maciço do Aterro Sanitário de Muriaé/MG.

Tomada de Preços 002/2022

**DEMSUR**

4ª Medição



Foto 01: Limpeza e manutenção da área do galpão no aterro sanitário



Foto 02: Caiação e manutenção da área do galpão no aterro sanitário



Foto 03: Manutenção do sistema de drenagem pluvial do aterro sanitário



Foto 04: Manutenção do sistema de drenagem pluvial do aterro sanitário



Foto 05: Manutenção do sistema de drenagem pluvial do aterro sanitário



Foto 06: Manutenção do sistema de drenagem pluvial do aterro sanitário



Foto 07: Manutenção do sistema de drenagem pluvial da estrada de acesso ao aterro sanitário



Foto 08: Manutenção do sistema de drenagem pluvial da estrada de acesso ao aterro sanitário



Foto 09: Manutenção do sistema de drenagem pluvial da estrada de acesso ao aterro sanitário

Muriae-MG, 09 de fevereiro de 2023.

Rafael Castro Silveira

Engº Civil – CREA RJ 2020106749/D

# DEMSUR