

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Execução das obras de
terraplenagem, drenagem pluvial
e drenagem interna do maciço do
Aterro Sanitário de Muriaé/MG.

Tomada de Preços 002/2022

DEMSUR

1ª Medição



Foto 01: Início dos serviços de terraplenagem no dia 26/09/2022



Foto 02: Escavação e compactação na base da área norte do aterro sanitário



Foto 03: Retaludamento da área norte do aterro sanitário



Foto 04: Início da execução do dique de solo da área norte do aterro sanitário



Foto 05: Execução do dique de solo da área norte do aterro sanitário e Retaludamento



Foto 06: Continuação da execução do dique de solo e Abertura de vala para o dreno



Foto 07: Execução de drenos de base



Foto 08: Abertura de vala e assentamento de tubos para drenagem dos lixiviados



Foto 09: Abertura de vala e assentamento de tubos para drenagem pluvial



Foto 10: Construção de caixa de passagem das redes de drenagem pluvial e dos lixiviados



Foto 11: Construção de caixa de passagem das redes de drenagem pluvial

Muriae-MG, 08 de novembro de 2022.

Rafael Castro Silveira
Engº Civil – CREA RJ 2020106749/D

DEMSUR